

Акт обследования

от «01» декабря 2023 года № 1 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: **Линейная, 21 (с торца дома) – дорога между домом и детским садом.**

Выявленные недостатки:

дворовая и придворовая территория не очищена от снега, образованна глубокая колея при подъезде к детскому саду.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая дата устранения недостатков:

Результат после принятых мер по устранению недостатков:

Председатель рабочей группы: Вяжица С.С. | Витя |

Члены рабочей группы: Смоородникова Д.К. | С |

Крыжова Е.Ю. | Кристал |

Грушова А.К. | Гус |