

Акт обследования

от «15» января 2024 года № 1 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Доватора, пос. Восток.

Выявленные недостатки:

выявлены не жилые объекты ИЖС в полуразобранном виде.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая	дата	устранения	недостатков:
-------------	------	------------	--------------

Результат	после	принятых	мер	по	устранению	недостатков:
-----------	-------	----------	-----	----	------------	--------------

Председатель рабочей группы: Виткина Е.С. | Виткина |

Члены рабочей группы:

<u>Свободина Д.Н.</u>		<u>Св</u>	
<u>Кривоша Е.Ю.</u>		<u>Кр</u>	
<u>Туршова А.Н.</u>		<u>Тур</u>	

Акт обследования

от «15» января 2024 года № 2 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Льва Толстого, пос. Восток.

Выявленные недостатки:

выявлен двухэтажный не жилой объект ИЖС в полуразобранном виде.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая дата устранения недостатков:

Результат после принятых мер по устранению недостатков:

Председатель рабочей группы: Вяткина Е.С. | Вяткина |

Члены рабочей группы: Сдобушкина Ф.Н. | СФ |

Жилова Е.Ю. | Ж |

Турмушева В.И. | Т |

Акт обследования

от «15» января 2024 года № 3 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Чехова (тротуар от ОВП), пос. Восток.
Выявленные недостатки:

на протяжении тротуара есть сколы и выбоины, местами отсутствует плитка, весь тротуар не очищен от снега.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая дата устранения недостатков:

Результат после принятых мер по устранению недостатков:

Председатель рабочей группы: Белкина Е.С. | Витя |

Члены рабочей группы: Смоленова Д.Н. | Сид |

Кривоша Е.Ю. | Кри |

Туршова А.Н. | Тур |