

Акт обследования

от «13» января 2024 года № 2 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Линейная 21 (с торца дома).

Выявленные недостатки:

на теплотрассе большая наледь.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая дата устранения недостатков:

Результат после принятых мер по устранению недостатков:

Председатель рабочей группы: Веткина Е. С. | Веткин |

Члены рабочей группы: Соболева Т. Н. | С |

Гурьева Н. Н. | Г |

Кривошеина Е. Ю. | К |

Акт обследования

от «6» февраля 2024 года № 1 г. Кушва

Адрес местонахождения объекта: ул. Пархоменко, пос. Восток.

Выявленные недостатки:

отсутствует освещение улицы в темное время суток;

тротуар не очищен от снега;

проезжая часть не подсыпана.

Принятые меры:

Информация об объектах передана в Единую дежурно - диспетчерскую службу по тел. 8 (34344) 2-41-42.

Планируемая дата устранения недостатков:

Результат после принятых мер по устранению недостатков:

Председатель рабочей группы: Метелка Е.С. | Равбу |

Члены рабочей группы: Смоородникова Д.М. | Сф |

Туршова А.П. | Турш |

Крюкова Е.Ю. | Кр |